

## Position statement

Brembo SpA, azienda leader nella produzione di impianti frenanti a disco per veicoli, in seguito ad alcuni articoli pubblicati nei giorni scorsi sulla stampa internazionale e contenenti informazioni inesatte, puntualizza quanto segue:

- grazie ai costanti controlli della qualità dei suoi processi produttivi, ha rilevato la possibile difettosità del flottante della pompa freno radiale anteriore (diametri 15mm e 16mm), venduta tra il 2015 e il 2017 e che equipaggia alcuni modelli di motociclette.
- Le Case costruttrici coinvolte sono esclusivamente:
  - Aprilia
  - Ducati
  - KTM
  - MV Agusta
  - TM Racing
  - Moto Morini
  - Horex
- La campagna di richiamo non riguarda né altre case costruttrici, né altri modelli di pompa, né le pompe vendute come kit Aftermarket dalla rete distributiva Brembo.

Brembo ha segnalato tempestivamente alle Case Costruttrici il problema rilevato, affinché i possessori delle suddette motociclette possano essere avvisati e invitati alla sostituzione del pezzo presso il Concessionario più vicino.

Stezzano, 8 gennaio 2018

For info:

Monica Michelini – Product&Corporate Media Relations Brembo SpA  
Tel. +39 035 6052173 Fax +39 035 6052273  
E-mail: [monica\\_michelini@brembo.it](mailto:monica_michelini@brembo.it) – Web: [www.brembo.com](http://www.brembo.com)